



Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0223	N. Orden:	KAUF2772	Fecha:	18/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	6647.2 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE SE REEMPLAZAN 4 BUJIAS





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0223	N. Orden:	KAUF2772	Fecha:	18/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	6647.2 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE






Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0223	N. Orden:	KAUF2772	Fecha:	18/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	6647.2 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

LIMPIEZA A TANQUE DE COMBUSTIBLE (TANQUE ANTES DE LIMPIEZA)





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0223	N. Orden:	KAUF2772	Fecha:	18/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	6647.2 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

LIMPIEZA A TANQUE DE COMBUSTIBLE (TANQUE DESPUES DE LIMPIEZA)





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0223	N. Orden:	KAUF2772	Fecha:	18/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	6647.2 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES:

- DEBIDO A LA CONTAMINACION QUE PRESENTABA EL COMBUSTIBLE CON AGUA PUDO DAÑAR PARTES INTERNAS COMO INYECTORES U OTROS COMPONENTES INTERNOS

