



MONT-11

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2786	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8397 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ANTICONGELANTE” REEMPLAZO DE TUBERIA DE ANTICONGELANTE





MONT-11

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2786	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8397 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ANTICONGELANTE” REEMPLAZO DE TUBERIA DE ANTICONGELANTE

RIEL DEL ASIENTO DESCOMPUESTO



RIEL DEL ASIENTO COMPUESTO





MONT-11

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2786	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8397 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE"**OBSERVACIONES:**

- REEMPLAZO DE TUBERIA DE ANTICONGELANTE
- REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE
- REPARACION DE BASE DE ASIENTO