



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

**FALLA REPORTADA: "MASTIL DESAJUSTADO POR DESGASTE DE BAQUELA
DESARME DE MASTIL Y CARRETILLA, REEMPLAZO DE BAQUELAS**





VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

**FALLA REPORTADA: "MASTIL DESAJUSTADO POR DESGASTE DE BAQUELA
LUBRICADO DE CARRETILLA DE MASTIL**





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUFNSN	Fecha: 19/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT353187	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: NO FUNCIONA

FALLA REPORTADA: "MASTIL DESAJUSTADO POR DESGASTE DE BAQUELA

OBSERVACIONES:

- GUARDA CARGA DOBLADA Y DESALINEADA, PEGA CON EL MASTIL
- TORNILLO FALTANTE EN GUARDA CARGA

