



Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0215	N. Orden: KAUF2769	Fecha: 24/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie:	AT35A02717	Ubicación CHANCALA	Horómetro: 2274.4 HRS


REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y CILINDRO DE FRENOS





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0215	N. Orden: KAUF2769	Fecha: 24/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02717	Ubicación: CHANCALA	Horómetro: 2274.4 HRS

REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y CILINDRO DE FRENOS





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0215	N. Orden: KAUF2769	Fecha: 24/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02717	Ubicación: CHANCALA	Horómetro: 2274.4 HRS

REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0215	N. Orden: KAUF2769	Fecha: 24/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02717	Ubicación: CHANCALA	Horómetro: 2274.4 HRS

REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y CILINDRO DE FRENOS





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0215	N. Orden: KAUF2769	Fecha: 24/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02717	Ubicación: CHANCALA	Horómetro: 2274.4 HRS

REEMPLAZO DE CILINDROS DE FRENOS





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0215	N. Orden: KAUF2769	Fecha: 24/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02717	Ubicación: CHANCALA	Horómetro: 2274.4 HRS

REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0215	N. Orden:	KAUF2769	Fecha:	24/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02717	Ubicación	CHANCALA	Horómetro:	2274.4 HRS

REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y CILINDRO DE FRENOS

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS (2 JUEGOS)
- REEMPLAZO DE 2 CILINDROS DE FRENOS
- ¼ DE LIQUIDO DE FRENOS