



Empresa:	DICONSA VILLA ALDAMA	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0240	N. Orden:	KAUF2756	Fecha:	16/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D10275	Ubicación	VILLA ALDAMA	Horómetro:	11277.9 HRS

SERVICIO A RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR SE DESMONTA EL RADIADOR PARA LIMPIEZA Y REPARACION





Empresa:	DICONSA VILLA ALDAMA	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0240	N. Orden:	KAUF2756	Fecha:	16/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D10275	Ubicación	VILLA ALDAMA	Horómetro:	11277.9 HRS

SERVICIO A RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR





Empresa:	DICONSA VILLA ALDAMA	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0240	N. Orden:	KAUF2756	Fecha:	16/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D10275	Ubicación	VILLA ALDAMA	Horómetro:	11277.9 HRS

SERVICIO A RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR

SE DESMONTA EL CUERPO DE ACELERACION PARA REPARAR FUGA DE REFRIGERANTE





Empresa:	DICONSA VILLA ALDAMA	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0240	N. Orden:	KAUF2756	Fecha:	16/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D10275	Ubicación	VILLA ALDAMA	Horómetro:	11277.9 HRS

SERVICIO A RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA VILLA ALDAMA	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0240	N. Orden:	KAUF2756	Fecha:	16/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D10275	Ubicación	VILLA ALDAMA	Horómetro:	11277.9 HRS

SERVICIO A RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR

OBERVACIONES:

- TORRETA NO FUNCIONA
- ALARMA DE REVERSA NO FUNCIONA
- TIENE FUGA POR CILINDRO DE INCLINACION LADO DERECHO
- FALTA ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO
- REQUIERE REVISION DE CILINDROS Y BALATAS DE FRENOS
- REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR