



Empresa:	DICONSA CENTRAL TAPACHULA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0186	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20404	Ubicación	TAPACHULA	Horómetro:	12810.9 HRS

FALLA REPORTADA: "BATERIA NO RETIENE CARGA"

REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa:	DICONSA CENTRAL TAPACHULA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0186	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20404	Ubicación	TAPACHULA	Horómetro:	12810.9 HRS

FALLA REPORTADA: "BATERIA NO RETIENE CARGA"

REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa:	DICONSA CENTRAL TAPACHULA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0186	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20404	Ubicación	TAPACHULA	Horómetro:	12810.9 HRS

FALLA REPORTADA: "BATERIA NO RETIENE CARGA"

OBSERVACIONES:

- BOMBA DE AGUA HACE RUIDO