



Empresa: DICONSA PAREDON	Solicitante:	Código QR: VHSA-0188	N. Orden: KAUFN	Fecha: 26/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25G	Serie: AF17D20429	Ubicación: PAREDON	Horómetro:

FALLA REPORTADA: "FALLA ALTERNADOR"

REEMPLAZO DE ALTERNADOR





Empresa: DICONSA PAREDON	Solicitante:	Código QR: VHSA-0188	N. Orden: KAUFNSN	Fecha: 26/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25G	Serie: AF17D20429	Ubicación: PAREDON	Horómetro:

FALLA REPORTADA: "FALLA ALTERNADOR"
REEMPLAZO DE ALTERNADOR

