



VHSA-0153

Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0153	N. Orden: KAUFNS	Fecha: 27/10/23
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie:	286882	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro:

FALLA REPORTADA: "FALLA EN RADIADOR"

MEDICIONES REALIZADAS PARA ALTERNADOR



SE REALIZAN MEDICIONES AL ALTERNADOR Y SE DETERMINA QUE LA BATERIA ESTA SUMINISTRANDO CORRIENTE AL ALTERNADOR, SE REQUIERE REVISION Y REPARACION DE CABLEADO

- EQUIPO QUEDA OPERATIVO