



Empresa:	CORPORATIVO CENTENARIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	KAUF2255	Fecha:	10/10/23
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	EUROPLAZA	Horómetro:	3433 HRS

FALLA REPORTADA: "CHUMACERAS DE HELICOIDAL DAÑADAS"

REEMPLAZO DE CHUMACERAS DE HELICOIDAL





Empresa:	CORPORATIVO CENTENARIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	KAUF2255	Fecha:	10/10/23
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	EUROPLAZA	Horómetro:	3433 HRS

FALLA REPORTADA: "CHUMACERAS DE HELICOIDAL DAÑADAS"

REEMPLAZO DE TORNILLERIA EN MAL ESTADO





Empresa:	CORPORATIVO CENTENARIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	KAUF2255	Fecha:	10/10/23
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	EUROPLAZA	Horómetro:	3433 HRS

FALLA REPORTADA: "CHUMACERAS DE HELICOIDAL DAÑADAS"
REEMPLAZO DE ROLL DE PIN SEGÚN MUESTRAS






VHSA - 0060

Empresa:	CORPORATIVO CENTENARIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	KAUF2255	Fecha:	10/10/23
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación	EUROPLAZA	Horómetro:	3433 HRS

FALLA REPORTADA: "CHUMACERAS DE HELICOIDAL DAÑADAS"
REEMPLAZO DE ROLL DE PIN SEGÚN MUESTRAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0060

Empresa:	CORPORATIVO CENTENARIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	KAUF2255	Fecha:	10/10/23
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación	EUROPLAZA	Horómetro:	3433 HRS

FALLA REPORTADA: "CHUMACERAS DE HELICOIDAL DAÑADAS"

OBSERVACIONES:

- COLOCACION DE TORNILLOS EN BASE DE ELICOIDAL A CHASIS PARA MAYOR ESTABILIDAD
- OBERVACION DE TAPON DE RADIADOR PARA DEFINIR REEMPLAZO
- FUGA DE ACEITE DE MOTOR POE JUNTA DE CARTER Y MONOBLOK
- ACEITE DE MOTOR QUEMADO Y NIVEL BAJO