



VHSA - 0095

Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden: KAUF2813	Fecha: 03/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación: CARDENAS	Horómetro:

REEMPLAZO DE ALTERNADOR





VHSA - 0095

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2813	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

REEMPLAZO DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZA ALTERNADOR
- QUEDANDO PENDIENTE LAVADO Y ENGRASADO PORQUE SE ENCUENTRA AVERIADO EL FILTRO DE LA TRANSMISION

