



Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUF2650	Fecha:	27/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5166 HRS

REEMPLAO DE ACEITE Y FILTROS HIDRAULICOS

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUF2650	Fecha:	27/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5166 HRS

REEMPLAO DE ACEITE Y FILTROS HIDRAULICOS

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUF2650	Fecha:	27/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5166 HRS

REEMPLAO DE ACEITE Y FILTROS HIDRAULICOS DRENADO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE ACEITE





Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUF2650	Fecha:	27/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5166 HRS

REEMPLAO DE ACEITE Y FILTROS HIDRAULICOS

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUF2650	Fecha:	27/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5166 HRS

REEMPLAO DE ACEITE Y FILTROS HIDRAULICOS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO
DRENADO DE TANQUE DE ACEITE
LIMPIEZA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO
REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO 5 CUBETAS

OTRAS OBSERVACIONES:

PRESENTA FUGA POR CONEXIÓN DEL BANCO