



Empresa:	MADECO PARAISO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	6294 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE EN GATO DE INCLINACION"

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE GATO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO

MUESTRA DE MANGUERAS USADAS Y NUEVAS





VHSA-0072

Empresa:	MADECO PARAISO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	6294 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE EN GATO DE INCLINACION"

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE GATO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO

MUESTRA DE CONEXIÓN DE MANGUERAS NUEVAS Y USADAS





VHSA-0072

Empresa:	MADECO PARAISO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	6294 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE EN GATO DE INCLINACION"

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE GATO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO





Empresa:	MADECO PARAISO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/23
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	6294 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE EN GATO DE INCLINACION"**OBSERVACIONES:**

SE REEMPLAZAN 2 MANGUERAS DE ALIMENTACION DE GATO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO
SE RELLENA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO 5 LITROS

OTRAS OBERVACIONES:

QUEDA PENDIENTE NIVELAR ACEITE HIDRAULICO, SOLO SE RELLENO 5 LTS
ENGRASADO Y LUBRICACION DE MASTIL
MANTENIMIENTO GENERAL
REVISION DE FRENOS EN OCASIONES DE BAJAN