



Empresa: QUÍMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2862	Fecha:	07/11/23
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

DESMONTAJE DE LLANTAS Y EJE, PARA DESARMADO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN






VHS - 0034

Empresa: QUÍMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0034	N. Orden: KAUF2862	Fecha: 07/11/23
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393F05633	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

DESMONTAJE DE LLANTAS Y EJE, PARA DESARMADO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN






Empresa: QUÍMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR: VHS-0034	N. Orden: KAUF2862	Fecha: 07/11/23
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393F05633	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

DESMONTAJE DE LLANTAS Y EJE, PARA DESARMADO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN





Empresa: QUÍMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2862	Fecha:	07/11/23
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

DESMONTAJE DE LLANTAS Y EJE, PARA DESARMADO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN





Empresa:	QUÍMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2862	Fecha:	07/11/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

DESMONTAJE DE LLANTAS Y EJE, PARA DESARMADO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN





VHS - 0034

Empresa: QUÍMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2862	Fecha:	07/11/23
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN ANTERIORES

SERVICIO REALIZADO:

KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN NUEVOS





Empresa: QUÍMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2862	Fecha:	07/11/23
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,133 HRS

SERVICIO REALIZADO:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN



SERVICIO REALIZADO:

RELLENADO DE ACEITE HIDRÁULICO (19 LITROS) AÚN NO COMPLETADO A SU NIVEL, CLIENTE ENTERADO.

