



Empresa:	MS PETROLEROS	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF2800	Fecha:	27/10/2023
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8165 HRS

FALLA REPORTA: "FUGA DE ANTICONGELANTE POR RADIADOR"
REPARACION E INSTALACION DE RADIADOR





Empresa:	MS PETROLEROS	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF2800	Fecha:	27/10/2023
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8165 HRS

FALLA REPORTA: "FUGA DE ANTICONGELANTE POR RADIADOR"

REPARACION E INSTALACION DE RADIADOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0068

Empresa:	MS PETROLEROS	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF2800	Fecha:	27/10/2023
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8165 HRS

FALLA REPORTA: "FUGA DE ANTICONGELANTE POR RADIADOR"

OBSERVACIONES:

- PRESENTA HUMEDAD DE ACEITE EN CILINDRO DE LEVANTE Y DE CILINDRO DE DIRECCION