




Empresa:	DICONSA CENTRAL	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14255 HRS

FALLA REPORTA: "SE AHOGA AL ACELERAR Y EN OCASIONES SE VA A FONDO EL PEDAL DE FRENOS"
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENOS





Empresa:	DICONSA CENTRAL	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14255 HRS

FALLA REPORTA: "SE AHOGA AL ACELERAR Y EN OCASIONES SE VA A FONDO EL PEDAL DE FRENOS"
SE NIVELA LIQUIDO DE FRENOS Y SE DRENA TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	DICONSA CENTRAL	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14255 HRS

FALLA REPORTA: "SE AHOGA AL ACELERAR Y EN OCASIONES SE VA A FONDO EL PEDAL DE FRENOS"

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa:	DICONSA CENTRAL	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20661	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14255 HRS

FALLA REPORTA: "SE AHOGA AL ACELERAR Y EN OCASIONES SE VA A FONDO EL PEDAL DE FRENOS"

OBSERVACIONES:

- FUGA DE TRANSMISION POR EMPAQUES
- TORRETA QUEMADA
- ALARMA DE REVERSA QUEMADA
- 1 FARO ROTO