



Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	26/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23198 HRS

REEMPLAZO DE BATERIA

BATERIA NUEVA





Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF2822	Fecha: 26/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie: AT83F31858	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 23198 HRS

REEMPLAZO DE BATERIA

OBSERVACIONES:

FARO DERECHO NO
ENCIENDE



TORRETA NO FUNCIONA



BASE DE RETROVISOR ESTA ROTA





Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	26/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23198 HRS

REEMPLAZO DE BATERIA

OBSERVACIONES:

CABLE REVENTADO DE BOBINA CELENOIDE



FUGA EN EL BANCO HIDRAULICO



FUGA EN ACEITE DIFERENCIAL POR FLECHA LATERAL DERECHA





Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	26/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23198 HRS

REEMPLAZO DE BATERIA

OBSERVACIONES:

ACEITE DE TRANSMISION CONTAMINADO
CON AGUA



LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS



CINTURON DE SEGURIDAD NO SE DETIENE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23198 HRS

REEMPLAZO DE BATERIA

OBSERVACIONES:

- CLAXON NO FUNCIONA
- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO