



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2881	Fecha:	10/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CEDIS OXO	Horómetro:	NO SE ENCONTRO LA LLAVE

FALLA REPORTADA: "FALLA EN FRENOS"

REEMPLAZO DE TAMBORES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2881	Fecha:	10/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO SE ENCONTRO LA LLAVE

FALLA REPORTADA: "FALLA EN FRENOS"

REEMPLAZO DE 2 CILINDRO DE FRENOS

REEMPLAZO DE 2 KIT DE HERRAJES

REEMPLAZO DE 2 BALATAS

SE PURGO EL SISTEMA DE FRENOS

