



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION


REPARACION DE RADIADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DESMONTAJE DE RADIADOR





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0225	N. Orden: KAUF2854	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25G	Serie: 5AM06041	Ubicación: TULIPAN	Horómetro: 15478 HRS


REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION MONTAJE DE RADIADOR REPARADO





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0225	N. Orden: KAUF2854	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25G	Serie: 5AM06041	Ubicación: TULIPAN	Horómetro: 15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION REEMPLAZO DE MANGUERA DE GATO DE INCLINACION SEGÚN MUESTRA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación:	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION

REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESION DE RADIADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION RELLENO DE LIQUIDO ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION RELLENO DE LIQUIDO ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15478 HRS

REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS
- REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
- RELLENO DE HIDRAULICO
- REEMPLAZO DE MANGUERA DE GATO DE INCLINACION SEGÚN MUESTRA
- QUEDARA PENDIENTE 1 MANGUERA DE LADO IZQUIERDO QUE EN POCO TIEMPO TENDRA DAÑOS POR LA PRESION Y SU CICLO DE VIDA