



Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2855	Fecha:	06/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10668 HRS

FALLA REPORTADA: "PRESENTA RUIDO EXTRAÑO EN LA BANDA, TIENE FUGA DE ANTICONGELANTE"
CAMBIO DE 02 POLEAS





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2855	Fecha:	06/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10668 HRS

FALLA REPORTADA: "PRESENTA RUIDO EXTRAÑO EN LA BANDA, TIENE FUGA DE ANTICONGELANTE"
CAMBIO DE TERMOESTATO Y BASE





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2855	Fecha:	06/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10668 HRS

FALLA REPORTADA: "PRESENTA RUIDO EXTRAÑO EN LA BANDA, TIENE FUGA DE ANTICONGELANTE"
CAMBIO DE TERMOESTATO Y BASE





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2855	Fecha:	06/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10668 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA RUIDO EXTRAÑO EN LA BANDA, TIENE FUGA DE ANTICONGELANTE”
RELLENO DE ANTICONGELANTE

