



Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION DESMONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS


MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL RADIADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación:	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS




MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION MANTENIMIENTO A RADIADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION LAVADO A PRESION DE RADIADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION REEMPLAZO DE BULBO SENSOR DE TEMPERATURA





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION REEMPLAZO DE TERMOSTATO





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION

REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE ENFRIADOR DE RADIADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION REEMPLAZO DE LIQUIDO ANTICONGELANTE





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION RELLENO DE 3 LTS DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	AGROINDUSTRIAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF2891	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534721	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	1333.9 HRS

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE REFRIGERACION

OBSERVACIONES:

- BAQUELAS DE BASE DE CILINDRO DESLIZADOR PRESENTA DESGASTE, REQUIERE DESARMAR PARA SU VERIFICACION O DAÑOS INTERNOS
- REQUIERE SOLDADOR PARA SU REPARACION Y TRABAJOS CON HERRERO.

