



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0202	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NG-LP	Serie:	AF17D20403	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	6877.3 HRS

**FALLA REPORTADA: “ACEITE DE TRANSMISION CONTAMINADO, MANGUERAS EN MAL ESTADO DE ENFRIADOR DE ACEITE,
REEMPLAZAR ANTICONGELANTE”**
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0202	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NG-LP	Serie:	AF17D20403	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	6877.3 HRS

FALLA REPORTADA: “ACEITE DE TRANSMISION CONTAMINADO, MANGUERAS EN MAL ESTADO DE ENFRIADOR DE ACEITE, REEMPLAZAR ANTICONGELANTE”

REEMPLAZO DE 3 MANGUERAS DE ALTA PRESION





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0202	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NG-LP	Serie:	AF17D20403	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	6877.3 HRS

FALLA REPORTADA: “ACEITE DE TRANSMISION CONTAMINADO, MANGUERAS EN MAL ESTADO DE ENFRIADOR DE ACEITE, REEMPLAZAR ANTICONGELANTE”

REEMPLAZO DE 3 MANGUERAS DE ALTA PRESION





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0202	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/11/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NG-LP	Serie:	AF17D20403	Ubicación	YAJALON	Horómetro:	6877.3 HRS

FALLA REPORTADA: “ACEITE DE TRANSMISION CONTAMINADO, MANGUERAS EN MAL ESTADO DE ENFRIADOR DE ACEITE, REEMPLAZAR ANTICONGELANTE”

OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZAN 8 LTS DE ACEITE DE TRANSMISION
- SE REEMPLAZAN 3 PZA DE MANGUERA DE ALTA PRESION
- SE REEMPLAZAN 8 LTS DE ANTICONGELANTE