



Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR






Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0126

Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0126

Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEMIENTO PREVENTIVO





VHSA-0126

Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEIMIENTO PREVENTIVO






VHSA-0126

Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEMIENTO PREVENTIVO





VHSA-0126

Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEIMIENTO PREVENTIVO ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0126	N. Orden: KAUF2923	Fecha: 21/11/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25N	Serie: AF82F46631	Ubicación	Horómetro: 1979.5

MANTEMIENTO PREVENTIVO LUBRICADOR DE CADENAS

