



VHSA-0156

Empresa:	DE ACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0156	N. Orden:	KAUF2941	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	34140	Ubicación:	VIILLAHERMOSA	Horómetro:	14952 HRS

FALLA REPORTADA: "SONIDO Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE CILINDRO DE INCLINACION"

RELLENO DE UN LITRO DE ACEITE DE MOTOR






VHSA-0156

Empresa:	DE ACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0156	N. Orden:	KAUF2941	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	34140	Ubicación:	VIIILLAHERMOSA	Horómetro:	14952 HRS

FALLA REPORTADA: “SONIDO Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE CILINDRO DE INCLINACION”
REEMPLAZO DE SOPORTE DE TRANSMISION





VHSA-0156

Empresa: DE ACERO	Solicitante: MAURA RAMOS	Código QR: VHSA-0156	N. Orden: KAUF2941	Fecha: 25/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 34140	Ubicación: VIALLAHERMOSA	Horómetro: 14952 HRS

FALLA REPORTADA: “SONIDO Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE CILINDRO DE INCLINACION”
REEMPLAZO DE SOPORTE DE TRANSMISION





Empresa: DE ACERO	Solicitante: MAURA RAMOS	Código QR: VHSA-0156	N. Orden: KAUF2941	Fecha: 25/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 34140	Ubicación: VIILLAHERMOSA	Horómetro: 14952 HRS

FALLA REPORTADA: “SONIDO Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE CILINDRO DE INCLINACION”

REEMPLAZO DE CADENA DE BOMBA HIDRAULICA






VHSA-0156

Empresa:	DE ACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0156	N. Orden:	KAUF2941	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	34140	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14952 HRS

FALLA REPORTADA: “SONIDO Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE CILINDRO DE INCLINACION”

REEMPLAZO DE BALEROS Y ENGRANES DE CADENA DE BOMBA





VHSA-0156

Empresa:	DE ACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0156	N. Orden:	KAUF2941	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	34140	Ubicación	VIALLAHERMOSA	Horómetro:	14952 HRS

FALLA REPORTADA: “SONIDO Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE CILINDRO DE INCLINACION”

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL
- LAVADO DE RADIADOR
- QUEDA EN OBSERVACION BOMA HIDRAULICA, SI EN SU CASO PIERDE PRESION REQUIERE CAMBIO