



Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2946	Fecha:	24/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación		Horómetro:	9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación:	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS} BALEROS EN MAL ESTADO





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación:	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS CONDICIONES EN LA QUE SE ENCONTRO EL MASTIL





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS

BALEROS USADO Y NUEVOS





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación:	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS

ARMADO DE BALEROS EN CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS ENGRASADO DE MASTIL





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación:	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS ENGRASADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS ENGRASADO DE BALEROS





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación:	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS EQUIPO QUEDA OPERATIVO

