



Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación	Horómetro: 9700 HRS

REEMPLAZO DE SENSOR DE NIVEL DE ACEITE





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2946	Fecha:	24/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación		Horómetro:	9700 HRS


REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICION





Empresa: DOKA	Solicitante:	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2946	Fecha: 24/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación	Horómetro: 9700 HRS

SE RELLENA 7 LTS DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2946	Fecha:	24/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación		Horómetro:	9700 HRS

OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZOP SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ASI MISMO SE RELLENA 7 LTS DE ACEITE DE MOTOR
- SE REEMPLAZO SWITCH DE IGNICION
- QUEDA PENDIENTE CAMBIAR BIRLO DE RUEDA DELANTERA DERECHA

OTRAS OBSERVACIONES:

- FAROS DELANTEROS AVERIADOS
- GATO DE INCLINACION DERECHO FUGA ACEITE HIDRAULICOPOR LA TAPA