



Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF2949	Fecha: 25/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS LUBRICACION DE CADENAS





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2949	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	12041 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO REQUIERE FAROS DELANTEROS (NO TIENE)

