



MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2961	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	9856 HRS

FALLA REPORTADA: “TIENE PROBLEMAS DE FRENOS”






MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2961	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	9856 HRS

FALLA REPORTADA: “TIENE PROBLEMAS DE FRENOS”
REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2961	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	9856 HRS

FALLA REPORTADA: “TIENE PROBLEMAS DE FRENOS”

REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES






MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2961	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	9856 HRS

FALLA REPORTADA: “TIENE PROBLEMAS DE FRENOS”
REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES





MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2961	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	9856 HRS

FALLA REPORTADA: “TIENE PROBLEMAS DE FRENOS”

REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS

