





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA (USADA)





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación		Horómetro:	4479 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO 45 LTS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FLTROS DE RETORNO





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS
REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS DEL VOLANTE PARA CLAXON
(NUEVAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2967	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS DEL VOLANTE PARA CLAXON

