



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0128	N. Orden: KAUF2960	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 91739	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE






VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO (DRENADO DE ACEITE HIDRAULICO)





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO (SUMINISTRO)





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0128	N. Orden: KAUF2960	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 91739	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO (USADO)





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO (NUEVO)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (DRENADO Y SUMINISTRO)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN (USADO)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO (USADO)





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO (NUEVO)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0128	N. Orden: KAUF2960	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 91739	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9142.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS LAVADO A PRESION GENERAL DE EQUIPO





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0128	N. Orden: KAUF2960	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 91739	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS LAVADO DE CADENAS Y MASTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS LUBRICACION DE CADENAS





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS**OBSEVACIONES: REQUIERE REEMPLAZO DE BIRLO QUEBRADO DE MASA TRASERA CON TUERCA.****REQUIERE TORNILLO PASANTE EN RIN DELANTERO.**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2960	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9142.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HRS

OBSEVACIONES:

ACEITE HIDRAULICO CONTAMINADO DE ACEITE DE MOTOR.

REVISAR CABLERIA DE CLAXON Y VERIFICAR CORTO EN CABLERIA.

REQUIERE REEMPLAZO DE ALMOHADILLA DE VOLANTE PARA CLAXON.