



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS DRENADO DE ACEITE DE MOTOR Y SUMINISTRO





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS RELLENADO DE ACEITE HIDRAULICO 2LTS






VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO






VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS LAVADO DE VENTILADOR





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS LAVADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0133	N. Orden: KAUF2978	Fecha: 01/12/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91708	Ubicación	Horómetro: 7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2978	Fecha:	01/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación		Horómetro:	7464.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZAR TORRETA, ENCIENDE UNA FILA Y NO AUMBRA CASI.

CILINDRO DE DIRECCIÓN REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS, FUGA DE ACEITE.

REEMPLAZAR CINTURON DE SEGURIDAD PORQUE SE TRABA, NO AGARRA SEÑAL Y BLOQUEA LAS CUCHILLAS.