



Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	ING. HUGO	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2847	Fecha:	02/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CARDENAS-COATZA	Horómetro:	18715.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DEL ARNES DEL POTENCIOMETRO CUERPO A





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	ING. HUGO	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2847	Fecha:	02/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CARDENAS-COATZA	Horómetro:	18715.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	ING. HUGO	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2847	Fecha:	02/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS-COATZA	Horómetro:	18715.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	ING. HUGO	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2847	Fecha:	02/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS-COATZA	Horómetro:	18715.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA A LA BOBINA INYECTOR DE GAS

