




VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LTS)





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS HORÓMETRO





VHSA-0130

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0130	N. Orden: KAUF2986	Fecha: 05/12/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91649	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE RETORNO DE ENFRIADOR A LA TRANSMISIÓN






VHSA-0130

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0130	N. Orden: KAUF2986	Fecha: 05/12/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91649	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR






VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE TORRETA (FUNDIDA Y MICA ROTA)





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0130	N. Orden: KAUF2986	Fecha: 05/12/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91649	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD (USADO)





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5305.1 HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE CINTURO DE SEGURIDAD (NUEVO)

