



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2987	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3332.6HRS

REPARACIONES VARIAS HORÓMETRO







VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2987	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3332.6HRS

REPARACIONES VARIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2987	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3332.6HRS

REPARACIONES VARIAS REEMPLAZO DE TORRETA





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF2987	Fecha: 05/12/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 3332.6HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD (USADO)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2987	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3332.6HRS

REPARACIONES VARIAS

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD (NUEVO)





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2987	Fecha:	05/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3332.6HRS

REPARACIONES VARIAS REEMPLAZO DE BATERÍA

