



Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF3002	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie: AT83F31858	Ubicación:	Horómetro: 23248.2HRS

REEMPLAZO DE ALTERNADOR (USADO/NUEVO)





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:		Horómetro:	23248.2 HRS


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR





Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF3002	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie: AT83F31858	Ubicación:	Horómetro: 23248.2HRS

PRUEBAS DE ALTERNADOR





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación		Horómetro:	23248.2HRS

OBSERVACIONES:

- PRESENTA CALENTAMIENTO POR CONTAMINACIÓN DE ACEITE EN ANTICONGELANTE Y RADIADOR.
- FOCO FUNDIDO DE FARO DERECHO DELANTERO.
- REQUIERE COLOCAR INDICADOR DE BATERIA DE CARGA VISIBLE.

-EVIDENCIA DE ALTERNADOR FUNCIONANDO.

<https://youtube.com/shorts/dN1ZOagnLxE?feature=share>