



MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	9876 HRS

FALLA REPORTADA: “REPARACION DE FRENOS”
REEMPLAZO DE FRENOS Y BULVO





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: KAUF3005	Fecha: 08/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 9876 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACION DE FRENOS"

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS Y BULVO





MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	9876 HRS

FALLA REPORTADA: “REPARACION DE FRENOS”
REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS Y BULVO





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: KAUF3005	Fecha: 08/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 9876 HRS

FALLA REPORTADA: “REPARACION DE FRENOS”
REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDROS






MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	9876 HRS

FALLA REPORTADA: “REPARACION DE FRENOS”
REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDROS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	9876 HRS

FALLA REPORTADA: “REPARACION DE FRENOS”**OBSERVACIONES:**

REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDROS

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS Y BULBO DE FRENOS

Y SERVICIO A FRENOS, PURGAR LINEAS Y CALIBRACIÓN