



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0024	N. Orden:	KAUF3014	Fecha:	11/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	582L	Serie:	AU2129	Ubicación	VHSA	Horómetro:	809.5 HRS



REEMPLAZO DE SWITCH (USADO)





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0024	N. Orden:	KAUF3014	Fecha:	11/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	582L	Serie:	AU2129	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	809.5 HRS

REEMPLAZO DE SWITCH (NUEVO)





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0024	N. Orden:	KAUF3014	Fecha:	11/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	582L	Serie:	AU2129	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	809.5 HRS

REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0024	N. Orden:	KAUF3014	Fecha:	11/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	582L	Serie:	AU2129	Ubicación	VHSA	Horómetro:	809.5 HRS

REEMPLAZO DE CABLERIA Y RELEVADORES DE 24 VOLTS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0024

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0024	N. Orden:	KAUF3014	Fecha:	11/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	582L	Serie:	AU2129	Ubicación	VHSA	Horómetro:	809.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-NO FUNCIONA EL TERMISTOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE.

- NO FUNCIONA EL VOLTIMETRO DE CARGA.

- EL EQUIPO NO TIENE TORRETA.