



VHSA-0152

Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5396.2 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO 5 CUBETAS





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 21/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70NM	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: VHSA	Horómetro: 5396.2 HRS

LIMPIEZA DE FILTROS HIDRAULICOS





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUSN	Fecha: 21/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70NM	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: VHSA	Horómetro: 5396.2 HRS

INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN (ANTES)






VHSA-0152

Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5396.2 HRS

INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN (DESPUÉS)





Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5396.2 HRS

OBSERVACIONES:

-SE RELLENO 10 LTS DE ANTICONGELANTE.

-SE MONTA MISMA BOMBA DE INYECCIÓN PROVOCANDO EL MISMO FALLO.