



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	NANCY CAMBRANO	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	27/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación		Horómetro:	10438.4 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	NANCY CAMBRANO	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	27/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación		Horómetro:	10438.4 HRS


REEMPLAZO DE KIT PERNO REY DE DIRECCIÓN LADO IZQUIERO, DERECHO Y BOBINAS DE IGNICIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	NANCY CAMBRANO	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	27/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación		Horómetro:	10438.4 HRS

INSTALACIÓN DE KIT PERNO REY DE DIRECCION LADO IZQUIERO, DERECHO Y BOBINAS DE IGNICIÓN





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	NANCY CAMBRANO	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	27/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación		Horómetro:	10438.4 HRS

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BUJES DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	NANCY CAMBRANO	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	27/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación		Horómetro:	10438.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-REQUIERE LAVADO DE EQUIPO, LAVADO DE RADIADOR Y LUBRICADO.