



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0144	N. Orden: KAUF3024	Fecha: 26/12/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 37900	Ubicación	Horómetro: 18,887 HRS


REEMPLAZO DE BATERÍA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	26/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,887 HRS

REVISIÓN Y REEMPLAZO DE CABLES, TERMINALES DE CONEXIÓN Y FUSIBLES





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	26/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,887 HRS

CORRECIÓN DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN POR CONEXIÓN DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	26/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,887 HRS

REEMPLAZO DE RELEVADORES





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	26/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,887 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:**-EL EQUIPO NO TIENE LAS LLANTAS TRASERAS, SE DEJA INACTIVO.**