



Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION



MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE FILTRO DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO FILTRO DE AIRE



MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REEMPLAZO REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: LAVADO DEL PURGADOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: ENGRASADO





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REVISION DE SISTEMA DE FRENO)



MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: AJUSTE DE TUERCAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: REVISION Y RELLENO DE TODOS LOS FLUIDOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2347

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

MANTENIMIENTO TIPO B DE 1000 HRS: LAVADO DE LA UNIDAD

