



Empresa: ASFATAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF300	Fecha: 15/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Ubicación	Horómetro: 4182 HRS

SE CORRIGE FUGA DE ACEITE POR TORNILLOS DE TAPA DE PUNTERIA





Empresa: ASFATAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF300	Fecha: 15/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Ubicación	Horómetro: 4182 HRS


LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE SELLOS





Empresa: ASFATAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF300	Fecha: 15/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Ubicación	Horómetro: 4182 HRS

SE CORRIGE FUGA DE TAPON DE DRENADO DE CAJA DE VELOCIDADES.





Empresa: ASFATAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF300	Fecha: 15/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Ubicación	Horómetro: 4182 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR MANGUERA MULTIPLE DE ADMICIÓN QUE VA AL DEPURADOR DE FILTRO DE AIRE.
- REQUIERE SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.

