



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2920	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

DESMONTAJE Y LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF2920	Fecha: 28/12/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: HRS

REEMPLAZO DE TORRETA LED





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2920	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE CUARTOS DELANTEROS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2920	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE BASE DE ESPEJOS





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF2920	Fecha: 28/12/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: HRS

REEMPLAZO DE ESPEJOS RETROVISORES





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2920	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF2920	Fecha: 28/12/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: HRS

MONTAJE DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2920	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-REQUIERE REEMPLAZO EL RADIADOR Y EL ENFRIADOR POR DAÑO EN TUBERIAS INTERNAS.

-FUGA DE ACEITE POR TAPON DE RADIADOR.