



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3058	Fecha:	20/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación		Horómetro:	12705.1 HRS

SE REALIZO PRENSADO DE LLANTAS PARA CAMBIAR RINES DE TAPA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3058	Fecha:	20/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación		Horómetro:	12705.1 HRS

REEMPLAZO DE TORNILLOS CON TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESIÓN (16 PZA)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3058	Fecha:	20/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación		Horómetro:	12705.1 HRS

MONTAJE DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3058	Fecha:	20/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación		Horómetro:	12705.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:**-PRESENTA DESGASTE EN LAS LLANTAS TRASERAS.**