



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3066	Fecha:	04/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación		Horómetro:	23299.5 HRS

DESMONTAJE Y CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3066	Fecha:	04/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación		Horómetro:	23299.5 HRS

MONTAJE DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3066	Fecha:	04/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación		Horómetro:	23299.5 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO 12 LTS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3066	Fecha:	04/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación		Horómetro:	23299.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE CALIBRARON LOS FRENOS.
- REQUIERE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, LAVADO Y ENGRASADO.
- MICA DE GUARDA CARGA DE OPERADOR QUEBRADA.
- REQUIERE SERVICIO A FRENOS, LIMPIEZA Y VERIFICAR VIDAS DE BALATAS.
- NO FUNCIONA FRENO DE MANO, REQUIERE VERIFICAR CHICOTE.
- REQUIERE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y BOMBA DE FRENOS.
- REQUIERE CAMBIO DE DOS CILINDROS DE FRENOS.
- LIMPIEZA DE MASTIL Y LUBRICADO.
- REEMPLAZAR VÁLVULA CHECK DE VÁSTAGO DE CILINDRO CENTRAL.
- VÁSTAGO DE CILINDRO CENTRAL DESGASTADO.
- CAMBIAR VÁLVULA DE PASO DE GASOLINA.