



Empresa: POCHTECA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0029	N. Orden: KAUF3076	Fecha: 12/01/2024
Equipo: PATIN HIDRAULICO	Modelo:	Serie:	Ubicación:	Horómetro: HRS

REEMPLAZO DE RUEDA DE CARGA Y BALERO DE RUEDAS





Empresa: POCHTECA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0029	N. Orden: KAUF3076	Fecha: 12/01/2024
Equipo: PATIN HIDRAULICO	Modelo:	Serie:	Ubicación:	Horómetro: HRS

REEMPLAZO DE RUEDA DE DIRECCIÓN





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0029	N. Orden:	KAUF3076	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	PATIN HIDRAULICO	Modelo:		Serie:		Ubicación		Horómetro:	HRS

RELLENADO DE BUJE DE RUEDAS DE DIRECCIÓN





Empresa: POCHTECA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0029	N. Orden: KAUF3076	Fecha: 12/01/2024
Equipo: PATIN HIDRAULICO	Modelo:	Serie:	Ubicación:	Horómetro: HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE PATIN HIDRÁULICO





Empresa: POCHTECA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0029	N. Orden: KAUF3076	Fecha: 12/01/2024
Equipo: PATIN HIDRAULICO	Modelo:	Serie:	Ubicación:	Horómetro: HRS

REPARACIÓN Y ENTREGA DE PATIN HIDRÁULICO





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0029	N. Orden:	KAUF3076	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	PATIN HIDRAULICO	Modelo:		Serie:		Ubicación		Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE UTILIZO ½ LT DE ACEITE HIDRÁULICO