



|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## INSTALACIÓN DE RELEVADOR EN EL ARRANQUE (USADO)





|                 |        |                     |                  |                   |           |                   |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                        |                                      |                             |                                |                               |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> CORONA | <b>Solicitante:</b> SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> KAUF3072      | <b>Fecha:</b> 06/01/2024      |
| <b>Equipo:</b> TOYOTA  | <b>Modelo:</b> 32-8FG25              | <b>Serie:</b> 91733         | <b>Ubicación:</b> AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> 10157.6 HRS |

## LAVADO EN GENERAL A PRESIÓN







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## LAVADO DE CADENA A PRESIÓN





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## LUBRICACIÓN DE CADENAS







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

## ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3072     | <b>Fecha:</b>     | 06/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10157.6 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

-REQUIERE REEMPLAZO DE 3 BIRLOS CON TUERCA DE MAZA DE RUEDA.

-REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE ACEITE QUE VA A LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN AL BANCO DE VÁLVULAS DE PALANCA.

- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (SE TRABA).