



|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3069       | <b>Fecha:</b>     | 05/01/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45            | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA CORONA | <b>Horómetro:</b> | 4929.4 HRS |

## PRENSADO DE LLANTAS DELANTERAS (NUEVAS)





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3069       | <b>Fecha:</b>     | 05/01/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45            | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA CORONA | <b>Horómetro:</b> | 4929.4 HRS |

## MONTAJE DE 2 LLANTAS DELANTERAS





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3069       | <b>Fecha:</b>     | 05/01/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45            | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA CORONA | <b>Horómetro:</b> | 4929.4 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

-REEMPLAZAR DE TORRETA.

-REEMPLAZAR FLEXIBLE DEL ESCAPE.

-REEMPLAZAR BALEROS DE VENTILADOR DE RADIADOR.