




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS


REEMPLAZO DE ROTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

IREEMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

LAVADO DE EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS


LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

ENGRASADO GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23316.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR MICA DE GUARDA CARGA DE OPERADOR (PARABRISAS)
- REQUIERE SERVICIO A FRENOS, LIMPIEZA DE BALATAS Y VERIFICAR ESTADO DE VIDA.
- REEMPLAZAR BOMBA DE FRENOS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y REEMPLAZO DE CILINDROS.
- REEMPLAZAR SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN.
- REEMPLAZAR VÁLVULA DE PASO DE GASOLINA.
- REVISAR CHICOTE DE FRENO DE MANO.
- FALLA DE MOTOR INTERNO DE VÁLVULAS.
- REVISIÓN DE LUCES.