



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11043 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS


LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3104	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	1104.3 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTAN FAROS DELANTEROS.
- FALTA MONTAR RADIADOR.