



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3106	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3106	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE 8 LTS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3106	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NECESITA SOPORTES DE GUARDA OPERADOR PARA QUE QUEDE OPERATIVO.
- FALTA FAROS DELANTEROS.
- FALTA TORRETA.
- FALTA ARNES DE FAROS TERMINALES.